

АКТ
осмотра и проверки работоспособности противопожарных дверей

г. Челябинск

«20» июня 2023 г.

Место проведения проверки: МБДОУ «ДС № 368 г. Челябинска»

Комиссией в составе:

Генеральный директор ООО УО «Корвел» Иксатов А.А.

Представитель Заказчика _____

Проведен осмотр и проверка работоспособности противопожарных дверей в количестве: 9–и штук

в здании: МБДОУ «ДС № 368 г. Челябинска»

по адресу: 454129, г. Челябинск, ул. Суркова, 22

№ двери	Месторасположение	Состояние противопожарной двери	Примечание
1	Дверь «Прачечная»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
2	Дверь «Электрощитовая»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
3	Дверь «Подвал №1»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
4	Дверь «Подвал №2»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
5	Дверь «Кастелянная (склад)»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
6	Дверь «Вентиляционная №1»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
7	Дверь «Вентиляционная №2»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
8	Дверь «Склад материалов»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.
9	Дверь «Пищеблок»	Удовлетворительное	Смазаны петли, доводчик и противопожарный уплотнитель в исправном состоянии.

При проверке выявлено:

1. Двери не имеют сквозных щелей и отверстий;
2. Имеющиеся доводчики в исправном состоянии;
3. Имеющийся уплотнитель между дверной коробкой и дверью находится в исправном состоянии;
4. Замки не имеют механических повреждений и работают исправно.

Заключение:

Противопожарные двери в количестве 9-и штук пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Ген. Директор ООО УО «Корвел» _____

Иксатов А.А.

Представитель Заказчика _____

